

Штанги, изготавливаемые для буровых станков СБШ-160/200, СБШ-250, СБШ-320, РД-10

№ пп	Обозначение	Наименование	Материал	Длина	Размер под ключ, мм	Вес, кг	Резьба	Механизм свинчивания	Исп. станка
1	086-55.12.0000	Штанга тяжелая		8000	170x75	1406	3 спец., 3 зах., 1:6	091-55.66.0000	До исп.22 СБШ-250
	041-55.12.1120	Труба	Тр. 203x50, Ст 45	7470		1325	МК 154x6-1:16		
	041-55.12.1110	Ниппель	Тр. 203x50, Ст 45	395		43			
	041-55.12.1130	Муфта	Тр. 203x50, Ст 45	328		38,3			
	041-55.08.1170	Переходник (шп)	Тр. 203x50, Ст 45	360		41	замковая 3-147		
	086-79.00.1110	Переходник (шар)	Ст 45	250		28,7	замковая 3-121		
	086-79.00.1120	Переходник (шар)	Тр. 203x50, Ст 45	310		28,6	замковая 3-152		
2	086-55.12.0000-01	Штанга тяжелая		8390	170x75	1476	3 спец., 3 зах., 1:6	091-55.66.0000	До исп.22 СБШ-250
	041-55.12.1120-01	Труба	Тр. 203x50, Ст 45	7860		1395	МК 154x6-1:16		
	041-55.12.1110	Ниппель	Тр. 203x50, Ст 45	395		43			
	041-55.12.1130	Муфта	Тр. 203x50, Ст 45	328		38,3			
	041-55.08.1170	Переходник (шп)	Тр. 203x50, Ст 45	360		41	замковая 3-147		
	086-79.00.1110	Переходник (шар)	Ст 45	250		28,7	замковая 3-121		
	086-79.00.1120	Переходник (шар)	Тр. 203x50, Ст 45	310		28,6	замковая 3-152		
3	086-55.71.0000	Штанга		8000	170x75	757	3 спец., 3 зах., 1:6	091-55.66.0000	До исп. 22 СБШ-250
	041-55.71.1120	Труба	Тр. 203x22, Ст 45	7510		670	Трубная , шаг 3,175		
	086-55.71.1110	Ниппель	Тр. 203x50, Ст 45	395		43,5			
	041-55.71.1130	Муфта	Тр. 203x50, Ст 45	295		35			
	041-55.08.1170	Переходник (шп)	Тр. 203x50, Ст 45	360		41	замковая 3-147		
	086-79.00.1110	Переходник (шар)	Ст 45	250		28,7	замковая 3-121		
	086-79.00.1120	Переходник (шар)	Тр. 203x50, Ст 45	310		28,6	замковая 3-152		
4	086-55.71.0000-01	Штанга		8350	170x75	779	3 спец., 3 зах., 1:6	091-55.66.0000	До исп. 22 СБШ-250
	041-55.71.1120-01	Труба	Тр. 203x22, Ст 45	7860		700	Трубная , шаг 3,175		
	086-55.71.1110	Ниппель	Тр. 203x50, Ст 45	395		43,5			
	041-55.71.1130	Муфта	Тр. 203x50, Ст 45	295		35			
	041-55.08.1170	Переходник (шп)	Тр. 203x50, Ст 45	360		41	замковая 3-147		
	086-79.00.1110	Переходник (шар)	Ст 45	250		28,7	замковая 3-121		
	086-79.00.1120	Переходник (шар)	Тр. 203x50, Ст 45	310		28,6	замковая 3-152		
086-79.00.1130	метчик	Круг 200,18ХГТ	680	170	78,5	Замк. Спец. 3х зах.			
5	091-55.12.0000	Штанга тяжелая		8000	170x75	1402	Сп167x12 1:4	091-55.66.0000	До исп. 22 СБШ-250
	041-55.12.1120	Труба	Тр. 203x50, Ст 45	7470		1325	МК154x6x1:16		
	091-55.12.1110	Ниппель	Тр. 203x50, Ст 45	395		40	РТМ 26-02-15-72		
	091-55.12.1130	Муфта	Тр. 203x50, Ст 45	328		37			
	093-56.08.1012	Переходник (шп)	Тр. 203x50, Ст 45	320		37	замковая 3-147		
	091-79.00.1110	Переходник (шар)	Ст 45	273		30	замковая 3-121		
	091-79.00.1120	Переходник (шар)	Тр. 203x50, Ст 45	325		30	замковая 3-152		
091-79.00.1203	Метчик	Ст18ХГТ	660		62				
6	091-55.12.0000-01	Штанга тяжелая		8390	170x75	1472	Сп167x12 1:4	091-55.66.0000	До исп. 22 СБШ-250
	041-55.12.1120-01	Труба	Тр. 203x50, Ст 45	7860		1395	МК154x6x1:16		
	091-55.12.1110	Ниппель	Тр. 203x50, Ст 45	395		40	РТМ 26-02-15-72		
	091-55.12.1130	Муфта	Тр. 203x50, Ст 45	328		37			
	093-56.08.1012	Переходник (шп)	Тр. 203x50, Ст 45	320		37	замковая 3-147		
	091-79.00.1110	Переходник (шар)	Ст 45	273		30	замковая 3-121		
	091-79.00.1120	Переходник (шар)	Тр. 203x50, Ст 45	325		30	замковая 3-152		
7	091-55.71.0000	Штанга		8000	170x75	749	Сп167x12 1:4	091-55.66.0000	До исп. 22 СБШ-250
	041-55.71.1120	Труба	Тр. 203x22, Ст 45	7510		676	Трубная , шаг 3,175		
	091-55.71.1110	Ниппель	Тр. 203x50, Ст 45	395		41			
	091-55.71.1130	Муфта	Тр. 203x50, Ст 45	295		32			
	093-56.08.1012	Переходник (шп)	Тр. 203x50, Ст 45	320		37	замковая 3-147		
	091-79.00.1110	Переходник (шар)	Ст 45	273		30	замковая 3-121		
	091-79.00.1120	Переходник (шар)	Тр. 203x50, Ст 45	325		30	замковая 3-152		
091-79.00.1202	Метчик	Ст18ХГТ	660		78				

№ пп	Обозначение	Наименование	Материал	Длина	Размер под ключ, мм	Вес, кг	Резьба	Механизм свинчивания	Исп. станка
8	091-55.71.0000-01 041-55.71.1120-01 091-55.71.1110 091-55.71.1130 093-56.08.1012 091-79.00.1110 091-79.00.1120	Штанга Труба Ниппель Муфта Переходник (шп) Переходник (шар) Переходник (шар)	Тр. 203x22, Ст 45 Тр. 203x50, Ст 45 Тр. 203x50, Ст 45 Тр. 203x50, Ст 45 Ст 45 Тр. 203x50, Ст 45	8350 7860 395 295 320 273 325	170x75	781 708 41 32 37 30 30	Sp167x12 1:4 Трубная , шаг 3,175 замковая 3-147 замковая 3-121 замковая 3-152	091-55.66.0000	До исп. 22 СБШ-250
9	091-58.71.0000 091-58.71.1001 091-58.71.1000 091-58.71.1002 093-56.08.1012 005-56.00.1002 005-56.00.1003 005-56.00.1004 091-79.00.1213	Штанга Гильза Ниппель Муфта Переходник (шп) Переходник (шар) Переходник (шар) Метчик Метчик	Тр. 219x25, 30ХГСА Круг 220, 30ХГСА Круг 220, 30ХГСА Тр.203x50,Ст 45 Ст 45 Тр.203x50, Ст 45 Ст18ХГТ Ст18ХГТ	8200 7425 580 435 320 420 420 700 660	170x170	1033 883,6 84 65 37 54 43 86 56,7	Sp167x12-1:4 МК185x6-1:16 замковая 3-147 замковая 3-121 замковая 3-152	091-57.66.0000-05	СБШ-250
10	091-58.71.0000-01 091-58.71.1001-01 091-58.71.1000 091-58.71.1002 093-56.08.1012 005-56.00.1002 005-56.00.1003	Штанга Гильза Ниппель Муфта Переходник (шп) Переходник (шар) Переходник (шар)	Тр. 219x25, 30ХГСА Круг 220, 30ХГСА Круг 220, 30ХГСА Тр.203x50,Ст 45 Ст 45 Тр.203x50, Ст 45	9850 9075 580 435 320 420 420	170x170	1230 1081 84 65 37 54 43	Sp167x12-1:4 МК185x6-1:1 замковая 3-147 замковая 3-121 замковая 3-152	091-57.66.0000-05	СБШ-250
11	091-59.12.0000 041-55.12.1120 091-59.12.1110 091-59.12.1130 093-56.08.1012 005-56.00.1002 005-56.00.1003 091-79.00.1203	Штанга тяжелая Труба Ниппель Муфта Переходник (шп) Переходник (шар) Переходник (шар) Метчик	Тр. 203x50, Ст 45 Тр. 203x50, Ст 45 Тр. 203x50, Ст 45 Тр.203x50,Ст 45 Ст 45 Тр.203x50, Ст 45 Ст18ХГТ	8295 7470 607 430 320 420 420 660	170x170	1451 1325 74 52 37 54 43 62	Sp167x12-1:4 МК154x6-1:16 PTM 26-02-15-79 замковая 3-147 замковая 3-121 замковая 3-152	091-57.66.0000-04	СБШ-250
12	091-59.12.0000-01 041-55.12.1120-03 091-59.12.1110 091-59.12.1130 093-56.08.1012 005-56.00.1002 005-56.00.1003	Штанга тяжелая Труба Ниппель Муфта Переходник (шп) Переходник (шар) Переходник (шар)	Тр. 203x50, Ст 45 Тр. 203x50, Ст 45 Тр. 203x50, Ст 45 Тр.203x50,Ст 45 Ст 45 Тр.203x50, Ст 45	9850 9025 607 430 320 420 420	170x170	1731 1605 74 52 37 54 43	Sp167x12-1:4 МК154x6-1:16 PTM 26-02-15-79 замковая 3-147 замковая 3-121 замковая 3-152	091-57.66.0000-04	СБШ-250
13	091-59.12.0000-02 041-55.12.1120-04	Штанга тяжелая Труба	Тр. 203x50, Ст 45	11400 10575	170x170	2010 1884		091-57.66.0000-04	СБШ-250
14	091-59.71.0000 041-55.71.1120-02 091-59.71.1110 091-59.71.1130 093-56.08.1012 005-56.00.1002 005-56.00.1003 091-79.00.1202	Штанга Труба Ниппель Муфта Переходник (шп) Переходник (шар) Переходник (шар) Метчик	Тр. 203x22, Ст 45 Тр. 203x50, Ст 45 Тр. 203x50, Ст 45 Тр. 203x50, Ст 45 Тр.203x50,Ст 45 Ст 45 Тр.203x50, Ст 45 Ст18ХГТ	8185 7385 590 410 320 420 420 660	170x170	786 665 71 50 37 54 43 62	Sp167x12-1:4 Труб., шаг 3,175 ГОСТ631-75 Замковая 3-147 замковая 3-121 замковая 3-152	091-57.66.0000-04	СБШ-250
15	091-59.71.0000-01 041-55.71.1120-03 091-59.71.1110 091-59.71.1130 093-56.08.1012 005-56.00.1002 005-56.00.1003	Штанга Труба Ниппель Муфта Переходник (шп) Переходник (шар) Переходник (шар)	Тр. 203x22, Ст 45 Тр. 203x50, Ст 45 Тр. 203x50, Ст 45 Тр. 203x50, Ст 45 Тр.203x50,Ст 45 Ст 45 Тр.203x50, Ст 45	9850 9050 590 410 320 420 420	170x170	936 815 71 50 37 54 43	Sp167x12-1:4 Труб., шаг 3,175 ГОСТ631-75 Замковая 3-147 замковая 3-121 замковая 3-152	091-57.66.0000-04	СБШ-250

№ пп	Обозначение	Наименование	Материал	Длина	Размер под ключ, мм	Вес, кг	Резьба	Механизм свинчивания	Исп. станка
16	091-59.71.0000-02 041-55.71.1120-04	Штанга Труба	Тр. 203x22, Ст 45	11400 10600	170x170	1155 1034		091-57.66.0000-04	СБШ-250
17	100-55.71.0000 100-55.71.1002 093-56.71.1001 093-56.71.1003 100-55.04.1012 005-56.00.1002 005-56.00.1004	Штанга Гильза Муфта Ниппель Переходник (шп) Переходник (шар) Метчик	Тр. 219x25, 30ХГСА Тр. 219x25, Ст 45 Тр. 219x25, Ст 45 Тр. 203x50, Ст 45 Ст 18ХГТ	12750 11710 690 590 485 420 700	170x170 125x170 170x170	1648 1409 145,6 93,0 66 54	Сп167x12-1:4 МК185x6x1:16 РТМ 26-02-15-79 3-147 3-121	100-55.66.0000	РД-10
18	100-55.71.0000-02	Штанга		8900		1151			
19	100-55.71.0000-03	Штанга		9800		1263			
20	100-55.71.0000-04	Штанга		8000		1043			
21	100-55.71.0000-05	Штанга		9100		1174			
22	100-55.71.0000-06	Штанга		12100		1527			
23	100-56.71.0000 100-56.71.0110 093-56.71.1001 093-56.71.1003 100-55.04.1012 005-56.00.1002	Штанга Гильза Муфта Ниппель Переходник(шп) Переходник(шар.)	Тр.219x25 ,30ХГСА Тр.219x25,Ст45 Тр.219x25,Ст45 Тр.203x50,Ст45 Ст45	16700 15660 690 590 485 420	170x170	2140 1883 145,6 93 66 54	Сп167x12-1:4 МК185x6x1:16 РТМ 26-02-15-79 3-147 3-121	100-55.66.0000	РД-10
24	091-00.71.0000 091-00.71.1000 091-00.71.1001 091-00.71.1002 091-00.72.1010 091-00.72.1011 091-00.72.1012 091-79.00.1204 091-79.00.1205	Штанга Муфта Гильза Ниппель Переходник(шп.) Переходник(шар.) Переходник(шар) Метчик Метчик	Тр.203x50,Ст45 Тр.203x38,Ст45 Тр.203x50,Ст45 Тр203x50,Ст45 Ст45 Тр203x50,Ст45 Ст18ХГТТ Ст18ХГТ	8000 340 7520 380 320 390 390 660 660	170x100	1220 35 1144 40 31,5 53,3 42,8 62 71	Сп 165x10x1:6 3-147 3-121 3-152	091-55.66.0000	СБШ-250
25	091-00.72.0000 091-00.72.1000 091-00.72.1001 091-00.72.1002 091-00.72.1010 091-00.72.1011 091-00.72.1012 091-79.00.1204 091-79.00.1205	Штанга Муфта Гильза Ниппель Переходник(шп.) Переходник(шар.) Переходник(шар) Метчик Метчик	Тр.203x50,Ст45 Тр203x38,Ст45 Тр203x50,Ст45 Тр203x50,Ст45 Ст45 Тр203x50,Ст45 Ст18ХГТТ Ст18ХГТ	8200 430 7460 550 320 390 390 660 660	170x170	1248 49 1132 67 31,5 53,3 42,8 62 71	Сп 165x10x1:6 3-147 3-121 3-152	091-57.66.0000-04	СБШ-250 Исп.37
26	093-56.71.0000 093.56.71.1001 093.56.71.1002 093.56.71.1003 093.56.08.1012 093.56.00.1014	Штанга Муфта Гильза Ниппель Переходник(шп) Переходник(дол)	Тр. 219x50,Ст45 Тр.219x25,Ст30ХГСА Тр.219x50,Ст45 203x50,Ст45	9550 690 8510 590 310	170x170	1265 145,6 1018 93 29,8	Сп167x12x1:4, МК185x6x1:16 3-147 3-121	093-56.66.0000	2СБШ-250
27	091-00.82.0000 091-00.82.1000 091-00.82.1001 091-00.72.1010 091-00.72.1011 091-79.00.1204	Штанга Муфта(2шт.) Гильза Переходник(шп) Переходник(шар) Метчик	Тр.203x50,Ст45 Тр.203x50,Ст45 203x50,Ст45 Ст45 Круг200, Ст18ХГТ	8200 525 7390 320 390 660	170x170	1460 61 1338 31,5 53,5 75	Сп165x10x1:6 3-147 3-121 Сп165x10x1:6	091-57.66.0000-04	Айхал

№ пп	Обозначение	Наименование	Материал	Длина	Размер под ключ, мм	Вес, кг	Резьба	Механизм свинчивания	Исп. станка
28	101-56.71.0000	Штанга		8500	150x150	955	Сп 150x10x1:4 , 3-147	101-56.06.0000	СБШ-160/200-40
	101-56.71.1000	Муфта	Круг180,Ст30ХГСА	400		40			
	101-56.71.1001	Гильза	Тр.180x30,Ст30ХГСА	7910		873	3-147		
	101-56.71.1002	Ниппель	Круг180,Ст30ХГСА	430		41			
	101-56.71.1012	Переходник(шп)	Круг180,Ст30ХГСА	770		96	3-147		
	101-56.71.1010	Переходник(дол)	Круг180,Ст30ХГСА	320		31,5	3-117		
	091-79.00.1200	Метчик	Ст12ХНЗА	660		52			
	091-79.00.1201	Метчик	Ст12ХНЗА	660		43			
29	101-56.71.0000-01	Штанга		9200	150x150	1033	Сп 150x10x1:4 , 3-147	101-56.06.0000	СБШ-160/200-40
	101-56.71.1000	Муфта	Круг180,Ст30ХГСА	400		40			
	101-56.71.1001-01	Гильза	Тр.180x30,Ст30ХГСА	8610		951	3-147		
	101-56.71.1002	Ниппель	Круг180,Ст30ХГСА	430		41			
	101-56.71.1012	Переходник(шп)	Круг180,Ст30ХГСА	770		96	3-147		
	101-56.71.1010	Переходник(дол)	Круг180,Ст30ХГСА	320		31,5	3-117		
	091-79.00.1200	Метчик	Ст12ХНЗА	660		52			
	091-79.00.1201	Метчик	Ст12ХНЗА	660		43			
30	101-56.74.0000	Штанга		8500	114x140	673	Сп 102x10x1:6	101-56.06.0000	СБШ-160/200-40
	101-56.74.1000	Муфта	Ст30ХГСА	382		24			
	101-56.74.1001	Гильза	Тр133x32, Ст30ХГСА	7928		627			
	101-56.74.1002	Ниппель	Ст30ХГСА	394		22,2			
	101-56.74.1010	Переходник(дол)	Ст30ХГСА	320		19	3-88		
	101-56.74.1012	Переходник(шп)	Ст30ХГСА	770	114x170	55	3-147		
	101-79.00.1011	Метчик	Ст12ХНЗА	622		21,5			
	31	101-56.74.0000-01	Штанга		9200	114x140	729		
101-56.74.1000		Муфта	Ст30ХГСА	382		24			
101-56.74.1001-01		Гильза	Тр133x32, Ст30ХГСА	8628		683			
101-56.74.1002		Ниппель	Ст30ХГСА	394		22,2			
101-56.74.1010		Переходник(дол)	Ст30ХГСА	320		19	3-88		
101-56.74.1012		Переходник(шп)	Ст30ХГСА	770	114x170	55	3-147		
101-79.00.1011		Метчик	Ст12ХНЗА	622		21,5			
32		091-59.12.0000-20Э	Штанга		8185		1461	Сп 167x12x1:4	
	091-59.12.1000-20Э	Муфта	Тр.203x50,Ст45	520		67			
	091-59.12.1001-20Э	Гильза	Тр.203x50,Ст45	7335		1306			
	091-59.12.1002-20Э	Ниппель	Тр.203x50,Ст45	630		88			
33	091-59.73.0000	Штанга		8200	114x170	647	Сп102x10x1:6	091-57.66.0000	СБШ-250
	091-59.73.1130	Муфта	Ст30ХГСА	412		26,3			
	091-59.73.1120	Гильза	Тр133x32, Ст30ХГСА	7482		588	3-102		
	091-59.73.1110	Ниппель	Ст30ХГСА	510		31			
	091-59.73.1010	Переходник(дол)	Ст30ХГСА	450		27,7	3-88		
	091-59.73.1012	Переходник (шп)	Ст30ХГСА	420		30,6	3-147		
	101-79.00.1011	Метчик	Ст12ХНЗА	642		24,5	Сп102x10x1:6		
34	091-59.73.0000-01	Штанга		9850	114x170	778	Сп102x10x1:6	091-57.66.0000	СБШ-250
	091-59.73.1130	Муфта	Ст30ХГСА	412		26,3			
	091-59.73.1120-01	Гильза	Тр133x32, Ст30ХГСА	9132		720	3-102		
	091-59.73.1110	Ниппель	Ст30ХГСА	510		31			
	091-59.73.1010	Переходник(дол)	Ст30ХГСА	450		27,7	3-88		
	091-59.73.1012	Переходник (шп)	Ст30ХГСА	420		30,6	3-147		
	101-79.00.1011	Метчик	Ст12ХНЗА	642		24,5	Сп102x10x1:6		
35	091-59.73.0000-02	Штанга		11400	114x170	900	Сп102x10x1:6	091-57.66.0000	СБШ-250
	091-59.73.1130	Муфта	Ст30ХГСА	412		26,3			
	091-59.73.1120-02	Гильза	Тр133x32, Ст30ХГСА	10682		842	3-102		
	091-59.73.1110	Ниппель	Ст30ХГСА	510		31			
	091-59.73.1010	Переходник(дол)	Ст30ХГСА	450		27,7	3-88		
	091-59.73.1012	Переходник (шп)	Ст30ХГСА	420		30,6	3-147		
	101-79.00.1011	Метчик	Ст12ХНЗА	642		24,5	Сп102x10x1:6		

№ пп	Обозначение	Наименование	Материал	Длина	Размер под ключ, мм	Вес, кг	Резьба	Механизм свинчивания	Исп. станка	
36	091-59.74.0000 Э	Штанга		8200	120x170	728	Сп117x10x14:4	091-57.66.0000-01	СБШ-250 АЛРОСА «Юбилейный»	
	091-59.74.1130	Муфта	Ст40Х	418		30	3-117			
	091-59.74.1120	Гильза	Тр.146x32, Ст45	7475		661				
	091-59.74.1110	Ниппель	Ст40Х	523		37				
	091-59.74.1010	Переходник(шп)	Ст40Х	500		37,4				3-147
	091-59.74.1012	Переходник (дол)	Ст40Х	450		31,5				3-117
37	091-59.76.0000	Штанга		8200	150x170	921	Сп150x10x1:4	091-57.66.0000-03	СБШ-250	
	091-59.76.1130	Муфта	Круг180, Ст30ХГСА	440		42	3-147			
	091-59.76.1120	Гильза	Тр 180x30, Ст30ХГСА	7450		822				
	091-59.76.1110	Ниппель	Круг180, Ст30ХГСА	550		57				
	091-59.76.1010	Переходник(дол)	Круг180, Ст30ХГСА	440		43				3-117
	091-59.76.1012	Переходник (шп)	Круг180, Ст30ХГСА	400		38,4				3-147
	091-79.00.1200	Метчик	Круг180, Ст12ХН3А	660		52				
	091-79.00.1201	Метчик	Круг180, Ст12ХН3А	660		43				
38	091-59.76.0000-01	Штанга		8300		931	Сп150x10x1:4	091-57.66.0000-03	СБШ-250	
	091-59.76.1120-01	Гильза	Тр 180x30, Ст30ХГСА	7550		832	3-147			
39	091-59.76.0000-02	Штанга		9850		1103	Сп150x10x1:4	091-57.66.0000-03	СБШ-250	
	091-59.76.1120-03	Гильза	Тр 180x30, Ст30ХГСА	9100		1004	3-147			
40	091-59.76.0000-03	Штанга		11400		1275	Сп150x10x1:4	091-57.66.0000-03	СБШ-250	
	091-59.76.1120-04	Гильза	Тр 180x30, Ст30ХГСА	10650		1176	3-147			
41	091-55.76.0000	Штанга		8000	150x100	903	Сп150x10x1:4	091-55.66.0000	СБШ-250	
	091-55.76.1130	Муфта	Круг180, Ст30ХГСА	380		38,5	3-147			
	091-59.76.1120	Гильза	Тр 180x30, Ст30ХГСА	7450		822				
	091-55.76.1110	Ниппель	Круг180, Ст30ХГСА	410		42				
	091-55.76.1010	Переходник(дол)	Круг180, Ст30ХГСА	240		24				3-117
	091-59.76.1012	Переходник (шп)	Круг180, Ст30ХГСА	450		41				3-147
	091-79.00.1200	Метчик	Круг180, Ст12ХН3А	660		52				
	091-79.00.1201	Метчик	Круг180, Ст12ХН3А	660		43				
42	091-55.76.0000-01	Штанга		8000		902	Сп150x10x1:4	091-55.66.0000	СБШ-250	
	091-59.76.1120-02	Гильза	Тр 180x30, Ст30ХГСА	7400		816				
	091-55.76.1130-01	Муфта	Ст30ХГСА	430		44				
43	091-55.76.0000-10	Штанга		2500		293	Сп150x10x1:4	091-55.66.0000	СБШ-250	
	091-59.76.1120-10	Гильза	Тр 180x30, Ст30ХГСА	1950		212				
	091-55.76.1130	Муфта	Ст30ХГСА	380		38,5				
44	091-55.76.0000-11	Штанга		2000		236,5	Сп150x10x1:4	091-55.66.0000	СБШ-250	
	091-59.76.1120-11	Гильза	Тр 180x30, Ст30ХГСА	1450		156				
	091-55.76.1130	Муфта	Ст30ХГСА	380		38,5				
45	091-79.71.0000	Штанга		8295	210x170	1483	Сп167x12x1:4	091-57.66.0000 с доработкой	МГОК СБШ-250	
	091-79.71.1000	Муфта	Ст45	525		127,1	РКТ218x6,35x1:16			
	091-79.71.1001	Труба(ϕ 260)	Тр273x36, Ст45	7435		1233				
	091-79.71.1002	Ниппель	Ст45	575		123,2				
46	091-79.71.0000-01	Штанга		10000	210x170	1770	Сп167x12x1:4	091-57.66.0000 с доработкой	МГОК СБШ-250	
	091-79.71.1000	Муфта	Ст45	525		127,1	РКТ218x6,35x1:16			
	091-79.71.1001-01	Труба(ϕ 260)	Тр273x36, Ст45	9140		1520				
	091-79.71.1002	Ниппель	Ст45	575		123,2				
47	091-55.73.0000	Штанга		8000	114x100	631	Сп102x10x1:6	091-55.66.0000	СБШ-250 До 1996г	
	091-55.73.1110	Ниппель	Ст30ХГСА	360		20				
	091-59.73.1120	Гильза	Тр133x32, Ст30ХГСА	7482		588				
	091-55.73.1130	Муфта	Ст30ХГСА	362		22,7				
	091-55.73.1010	Переходник(дол)	Ст30ХГСА	222		12				
	091-59.73.1012	Переходник(шп)	Ст30ХГСА	420		30,6				

№ пп	Обозначение	Наименование	Материал	Длина	Размер под ключ, мм	Вес,кг	Резьба	Механизм свинчивания	Исп. станка
48	091-55.73.0000-01 091-55.73.1110 091-59.73.1120-03 091-55.73.1130-01 091-55.73.1010 091-59.73.1012	Штанга Ниппель Гильза Муфта Переходник(дол) Переходник(шп)	Ст30ХГСА Тр133х32, Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст30ХГСА	8000 360 7432 412 222 420	114х100 114х190	630 20 584 26 12 30,6	Сп102х10х1:6	091-55.66.0000	СБШ-250 До 1996г
49	091-55.75.0000 091-55.75.1110 091-59.75.1120 091-55.75.1130 091-55.75.1010	Штанга Ниппель Гильза Муфта Переходник(дол)	Ст30ХГСА Ст30ХГСА, Тр.168х30 Ст30ХГСА Ст30ХГСА	8000 377,5 7450 347,5 240	140х100	827 34 763 30 17	Сп133х10х1:4 127х3,175х1:16 3-117	091-55.66.0000	СБШ-250 До 1996г
50	091-55.75.0000-01 091-55.75.1110 091-59.75.1120-03 091-55.75.1130-01 091-55.75.1010	Штанга Ниппель Гильза Муфта Переходник(дол)	Ст30ХГСА Ст30ХГСА, Тр.168х30 Ст30ХГСА Ст30ХГСА	8000 377,5 7400 397,5 240	140х100 140х190	827 34 758 35 240	Сп133х10х1:4 127х3,175х1:16 3-117	091-55.66.0000	СБШ-250 До 1996г
51	091-59.75.0000 091-59.75.1110 091-59.75.1120 091-59.75.1130 091-59.75.1010 091-59.75.1012 091-79.00.1206 091-79.00.1207	Штанга Ниппель Гильза Муфта Переходник(дол) Переходник(шп) Метчик Метчик	Ст30ХГСА Ст30ХГСА, Тр.168х30 Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст12ХН3А Ст12ХН3А	8200 517,5 7450 407,5 440 400 660 660	140х170	851 51 763 37 40 34 43 37	Сп133х10х1:4 127х3,175х1:16 3-117	091-57.66.0000-02	СБШ-250
52	091-59.75.0000-01 091-59.75.1110 091-59.75.1120-01 091-59.75.1130 091-59.75.1010 091-59.75.1012	Штанга Ниппель Гильза Муфта Переходник(дол) Переходник(шп)	Ст30ХГСА Ст30ХГСА, Тр.168х30 Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст30ХГСА	9850 517,5 9100 407,5 440 400	140х170	1019 51 931 37 40 34	Сп133х10х1:4 127х3,175х1:16 3-117	091-57.66.0000-02	СБШ-250
53	091-59.75.0000-02 091-59.75.1110 091-59.75.1120-02 091-59.75.1130 091-59.75.1010 091-59.75.1012	Штанга Ниппель Гильза Муфта Переходник(дол) Переходник(шп)	Ст30ХГСА Ст30ХГСА, Тр.168х30 Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст30ХГСА	11400 517,5 10650 407,5 440 400	140х170	1176 51 1088 37 40 34	Сп133х10х1:4 127х3,175х1:16 3-117	091-57.66.0000-02	СБШ-250
54	091-59.12.0165 041-55.12.1120 091-59.12.1610 091-59.12.1630 091-00.72.1010 091-00.72.1011 091-00.72.1012	Штанга тяжелая Труба Ниппель Муфта Переходник(шп) Переходник(дол) Переходник(дол)	Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр203х50,Ст45 Ст45 Тр203х50,Ст45	8265 7470 577 430 320 390 390	170х170	1448 1325 73,2 49,8 31,5 53,3 42,8	Сп165х10х1:6 3-147 3-121 3-152	091-57.66.0000-04	СБШ-250
55	091-59.71.0165 041-55.71.1120-02 091-59.71.1610 091-59.71.1630 091-00.72.1010 091-00.72.1011 091-00.72.1012	Штанга Труба Ниппель Муфта Переходник(шп) Переходник(дол) Переходник(дол)	Тр. 203х22, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр203х50,Ст45 Ст45 Тр203х50,Ст45	8185 7385 580 420 320 390 390	170х170	788 655 74,4 48,6 31,5 53,3 42,8	Сп165х10х1:6 3-147 3-121 3-152	091-57.66.0000-04	СБШ-250
56	101-56.72.0000 101-56.72.1000 101-56.72.1001 101-56.72.1002 101-56.72.1010 101-56.72.1012	Штанга Муфта Гильза Ниппель Переходник(шп) Переходник(дол)	Ст30ХГСА Тр.168х30, Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст30ХГСА	8500 367,5 7910 397,5 320 770	140х140	871,4 32,2 803,6 35,6 27,4 86,2	Сп133х10х1:4 Труб.127х3,175х1:16 3-147 3-117	101-56.06.0000	СБШ-160/200-40

№ пп	Обозначение	Наименование	Материал	Длина	Размер под ключ, мм	Вес, кг	Резьба	Механизм свинчивания	Исп. станка
57	101-56.72.0000-01 101-56.72.1001-01	Штанга Гильза	Тр.168х30, Ст30ХГСА	9200 8610	140х140	942,8 875	Сп133х10х1:4	101-56.06.0000	СБШ-160/200-40
59	091-58.72.0000 091-58.72.1110 091-58.72.1120 091-58.72.1130	Штанга Ниппель Гильза Муфта	Круг220, 30ХГСА Тр.219х50, 30ХГСА Круг220, 30ХГСА	8000 426 7425 361	170х100	1630 52,7 1526 51	Сп167х12-1:4 МК154х6-1:16		Зап части
60	091-58.73.0000 091-58.73.1110 091-58.73.1120 091-58.73.1130	Штанга Ниппель Гильза Муфта	Круг220, 30ХГСА Тр.219х30, 30ХГСА Круг220, 30ХГСА	8000 440 7425 375	170х100	1139 60 1022 55,5	Сп167х12-1:4 МК185х6-1:16		Зап части